

Expediente: 19/2024

AP-391-2024
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 1 de agosto de 2024, se ha servido decretar lo siguiente:


*“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de Morus alba con nº de ID 1297 situado en el Colegio de Educación Primaria Valdés Leal (AP-391-2024), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO:** Nivel de riesgo elevado. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar de Morus alba con ID 1297, situado en el distrito Macarena, en el Colegio de educación primaria Valdés Leal. Se trata de un ejemplar que Ha sufrido una fractura en uno de sus ejes que presentaba corteza incluida y pudrición activa. El riesgo asociado al ejemplar es ELEVADO. Por tanto, se recomienda la tala del ejemplar. **ESTADO GENERAL:** Degradación avanzada. **OBSERVACIONES:** Ejemplar ubicado en una zona de entrada al patio de recreo de un centro de educación primaria”.*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	KynR0ywb0vBq9gzNdLQV5A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	01/08/2024 11:52:25	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KynR0ywb0vBq9gzNdLQV5A==			

COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-391-2024) PARTE 2ª**MOTIVO: NIVEL DE RIESGO ELEVADO.**

1. FECHA: 29 de Julio de 2024
2. SITUACIÓN: CEIP Valdés Leal.
3. Distrito: Macarena
4. ESPECIE: *Morus Alba*
5. P.C. (c.m): 146
6. ALTURA (m): 8
7. ALCORQUE (m): Parterre
8. LATITUD DE ACERADO(m): -----
9. LESIONES GRAVES:
 - Ha sufrido una fractura en uno de sus ejes que presentaba corteza incluida y pudrición activa. La horquilla presenta cavidad y pudrición, quedando los dos ejes restantes comprometidos. Ya que se observa que el fallo de los ejes en la horquilla ya ha comenzado y tenemos evidencias visuales del alto nivel de degradación y de la escasa pared residual sana que presenta la zona de inserción de los ejes que además se ve agravado por estar degradando prioritariamente madera de tensión.
10. ESTADO GENERAL:
 - Degradación avanzada
11. OBSERVACIONES:
 - Ejemplar ubicado en una zona de entrada al patio de recreo de un centro de educación primaria.

12. FOTOGRAFÍAS:



13. PLANO SITUACIÓN:

