

Expediente 9/2019

AP-352-2019
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 5 de diciembre de 2019, se ha servido decretar lo siguiente:

*"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de Brachichito (*Brachychiton populneus*) con nº de ID 43 situado en la Avenida Presidente Adolfo Suárez (AP-352-19), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **LESIONES GRAVES:** Vuelco rotacional por rotura de raíces de anclaje durante evento meteorológico adverso (tormenta y fuertes vientos). Tras la incidencia, en la zona subterránea expuesta, se observa un sistema radicular insuficiente desde la perspectiva mecánica, con antiguos cortes de raíces de relevancia estructural próximos al cuello (por carril bici y reparaciones puntuales de acerado), pudrición a partir de estas viejas lesiones y desarrollo de raíces adventicias de escaso calibre. **ESTADO GENERAL:** Antes de la incidencia el árbol no presentaba síntomas de deterioro mecánico o fisiológico. **OBSERVACIONES:** Fallo del árbol durante la tormenta; se procede a la retirada de restos y limpieza de la zona".*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	NDxlyqSA3PzmbpjLgtfynA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	10/12/2019 11:59:40
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/NDxlyqSA3PzmbpjLgtfynA==		



FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (352/19) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 25/11/19
2. **SITUACIÓN:** Avenida Presidente Adolfo Suarez **DISTRITO:** Los Remedios
3. **ESPECIE:** *Brachychiton populneus* **Nº ID:** 43
4. **P.C. (cm):** 141 **ALTURA (m):**11 **ALCORQUE (m):** Alcorque cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Edificios de viviendas y carril bici.
6. **LESIONES GRAVES:** Vuelco rotacional por rotura de raíces de anclaje durante evento meteorológico adverso (tormenta y fuertes vientos). Tras la incidencia, en la zona subterránea expuesta, se observa un sistema radicular insuficiente desde la perspectiva mecánica, con antiguos cortes de raíces de relevancia estructural próximos al cuello (por carril bici y reparaciones puntuales de acerado), pudrición a partir de estas viejas lesiones y desarrollo de raíces adventicias de escaso calibre.
7. **ESTADO GENERAL:** Antes de la incidencia el árbol no presentaba síntomas de deterioro mecánico o fisiológico.
8. **OBSERVACIONES:** Fallo del árbol durante la tormenta; se procede a la retirada de restos y limpieza de la zona.
9. **FOTOGRAFÍAS:**





10. PLANO SITUACIÓN:

