

Expediente: 19/2024
AP-1102-2024
PMR

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 13 de noviembre de 2024, se ha servido decretar lo siguiente:

“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar viejo de *Cercis siliquastrum* con ID 754, situado en la Calle Río de La Plata, Unidad de Gestión perteneciente al distrito Sur (AP-1102-2024), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO: INVIABLE TRAS INCIDENCIA.** Debido al vuelco del árbol sobre la franja de aparcamiento, la noche del pasado 29 de octubre, tras jornada de lluvia intensa, con rachas de viento que superaron los 40km/h. Tras la exposición de la parte hipogea, se aprecia la descomposición avanzada de los tejidos internos del fuste en la zona basal, y de la madera enterrada, con carencia de raíces estructurales y pudrición a nivel del anclaje, a partir de daños mecánicos antiguos potencialmente producidos durante obras previas de repavimentación y canalización de servicios subterráneos. **ESTADO GENERAL:** Árbol viejo, antiguamente desmochado, con escasa amplitud de copa y vigor debido a la avanzada etapa de desarrollo, en relación con la viabilidad de la especie en el entorno urbano, y a las drásticas podas realizadas en el pasado. **OBSERVACIONES:** El fallo se produce el pasado 29 de octubre, durante jornada de eventos meteorológicos adversos, con lluvia intensa y velocidades de viento superiores a 40km/h. La precipitación registrada ha favorecido el debilitamiento del agarre y cohesión del suelo sobre un anclaje radicular insuficiente en cuanto a dimensiones, y muy debilitado por la pudrición de las raíces de relevancia estructural, como consecuencia de obras reiteradas en el acerado y a las canalizaciones subterráneas de servicios a menos de 2m del tronco.”

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFA DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	9Npa07x0ysOylAKz+Z46eg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	13/11/2024 09:10:07
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/9Npa07x0ysOylAKz+Z46eg==		



**FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP1102/24)
PARTE 1ª**

ID: 754
Código Apeo: AP 1102/24
UBICACIÓN: Calle Río de La Plata
Árbol: *Cercis siliquastrum*
MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, a la retirada de restos de un ejemplar viejo de *Cercis siliquastrum*, situado en calle Río de La Plata, debido al vuelco del árbol sobre la franja de aparcamiento, la noche del pasado 29 de octubre, tras jornada de lluvia intensa, con rachas de viento que superaron los 40km/h. Tras la exposición de la parte hipogea, se aprecia la descomposición avanzada de los tejidos internos del fuste en la zona basal, y de la madera enterrada, con carencia de raíces estructurales y pudrición a nivel del anclaje, a partir de daños mecánicos antiguos potencialmente producidos durante obras previas de repavimentación y canalización de servicios subterráneos.


Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 11 de noviembre del 2024

Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo: Pedro Torrent Chocarro

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	vqFYCgMvgTMuWBznvztT2A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	11/11/2024 12:17:59	
Observaciones		Página	1/4	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vqFYCgMvgTMuWBznvztT2A==			

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP1102/24)
PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

1. FECHA: 11/11/24
2. SITUACIÓN: Calle Río de La Plata DISTRITO: Sur
3. ESPECIE: *Cercis siliquastrum* Nº ID: 754
4. P.C. (cm): 102 ALTURA (m): 8 ALCORQUE (m): Cuadrado individual
5. LATITUD DE ACERADO: Acceso a viviendas y a zonas de restauración y comercios. Franja de aparcamiento en línea y calzada de un carril de circulación.
6. LESIONES GRAVES: Vuelco del árbol sobre franja de aparcamiento, apreciándose tras el colapso, la descomposición del duramen, habitual en esta especie en etapas avanzadas de desarrollo, y la grave carencia del sistema radicular, con insuficiente volumen lateral y en profundidad, observándose la mínima presencia de raíces leñosas y la pudrición de la madera enterrada. Daños mecánicos en tronco y cruz principal como consecuencia de roces e impactos de vehículos durante la maniobra de estacionamiento y, a causa de antiguas intervenciones de poda que han condicionado la estructura aérea del árbol.
7. ESTADO GENERAL: Árbol viejo, antiguamente desmochado, con escasa amplitud de copa y vigor debido a la avanzada etapa de desarrollo, en relación con la viabilidad de la especie en el entorno urbano, y a las drásticas podas realizadas en el pasado.
8. OBSERVACIONES: El fallo se produce el pasado 29 de octubre, durante jornada de eventos meteorológicos adversos, con lluvia intensa y velocidades de viento superiores a 40km/h. La precipitación registrada ha favorecido el debilitamiento del agarre y cohesión del suelo sobre un anclaje radicular insuficiente en cuanto a dimensiones, y muy debilitado por la pudrición de las raíces de relevancia estructural, como consecuencia de obras reiteradas en el acerado y a las canalizaciones subterráneas de servicios a menos de 2m del tronco.

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	vqFYCgMvgTMuWBznvztT2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	11/11/2024 12:17:59
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vqFYCgMvgTMuWBznvztT2A==		



9. FOTOGRAFÍAS:



Ayuntamiento de Sevilla
 Plaza Nueva, 1
 41001 Sevilla
 +34 955 010 010
 www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	vqFYCgMvgTMuWBznvztT2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	11/11/2024 12:17:59
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vqFYCgMvgTMuWBznvztT2A==		



10. PLANO SITUACIÓN:



Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	vqFYCgMvgTMuWBznvztT2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	11/11/2024 12:17:59
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vqFYCgMvgTMuWBznvztT2A==		

