

Expediente: 19/2024
AP-834-2024
LRR

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 20 de septiembre de 2024, se ha servido decretar lo siguiente:

“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar adulto de *Populus alba* situado en la calle Doctor Antonio Cortés Lladó (AP-834-2024), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO:** Árbol muerto. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar adulto de *Populus alba* situado en la calle Doctor Antonio Cortés Lladó, debido a la necrosis de la totalidad de los tejidos funcionales, causando el decaimiento irreversible del ejemplar que actualmente se encuentra muerto, con alto riesgo potencial de fallo de partes y/o del árbol completo por degradación del anclaje radicular desde la perspectiva mecánica, y pérdida de resistencia estructural de la madera disfuncional. **ESTADO GENERAL:** Árbol adulto con porte excesivamente refaldado, en estado decrepito antes de la obra de pavimentación que actualmente está ejecutando Gerencia de Urbanismo, convirtiendo el antiguo parterre ajardinado de terrizo en acerado, y alcorques individuales para el grupo de tres árboles que antes compartían este espacio con arbustos y otras plantas. **OBSERVACIONES:** Especie dentro del grupo de arbolado de menor capacidad de compartimentación. Las heridas de viejas podas drásticas, por eliminación o fallo de ramas de hasta 15cm de diámetro, han generado pudriciones, actualmente extendidas en el interior del tronco.”.

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines
P.A.
La Adjunta a Jefatura del Servicio

SRA. JEFA DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	2zP/VkATZlLzrkeZiRB8fA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Pilar Dominguez-Adame Lanuza	Firmado	20/09/2024 13:22:23
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/2zP/VkATZlLzrkeZiRB8fA==		



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 834/24) PARTE 1ª

ID: 245
Código Apeo: AP 834/24
UBICACIÓN: Calle Doctor Antonio Cortés Lladó
Árbol: *Populus alba*
MOTIVO DEL APEO: Árbol muerto

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar adulto de *Populus alba* situado en la calle Doctor Antonio Cortés Lladó, debido a la necrosis de la totalidad de los tejidos funcionales, causando el decaimiento irreversible del ejemplar que actualmente se encuentra muerto, con alto riesgo potencial de fallo de partes y/o del árbol completo por degradación del anclaje radicular desde la perspectiva mecánica, y pérdida de resistencia estructural de la madera disfuncional.


Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 15 de septiembre del 2024

Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo: Pedro Torrent Chocarro

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	nEwo9zY6B8QHT/YKox2rRA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	17/09/2024 09:35:17	
Observaciones		Página	1/4	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/nEwo9zY6B8QHT/YKox2rRA==			

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 834/24) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Árbol muerto

1. **FECHA:** 15/09/24
2. **SITUACIÓN:** Calle Dr. Antonio Cortés Lladó **DISTRITO:** Sur
3. **ESPECIE:** *Populus alba* **Nº ID:** 245
4. **P.C. (cm):** 89 **ALTURA (m):** 11 **ALCORQUE (m):** Cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Acceso a viviendas. Franja de aparcamiento en línea, de alta densidad y frecuencia de ocupación, y calzada de un carril de circulación por sentido.
6. **LESIONES GRAVES:** 100% madera muerta en descomposición y descortezamiento del tronco. Grandes heridas a partir de antiguas podas, con cavidades activas y pudrición de la madera interna a partir de los cortes. Nulas expectativas de recuperación a causa de la necrosis de la mayoría de los tejidos funcionales, lo que ha supuesto su decaimiento fisiológico irreversible y un deterioro estructural irreparable. Tras la muerte del ejemplar, existe una alta probabilidad de rotura de partes y/o vuelco del árbol completo debido al consiguiente debilitamiento mecánico y degradación de los tejidos disfuncionales.
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol adulto con porte excesivamente refaldado, en estado decrépito antes de la obra de pavimentación que actualmente está ejecutando Gerencia de Urbanismo, convirtiendo el antiguo parterre ajardinado de terrizo en acerado, y alcorques individuales para el grupo de tres árboles que antes compartían este espacio con arbustos y otras plantas.
8. **OBSERVACIONES:** Especie dentro del grupo de arbolado de menor capacidad de compartimentación. Las heridas de viejas podas drásticas, por eliminación o fallo de ramas de hasta 15cm de diámetro, han generado pudriciones, actualmente extendidas en el interior del tronco,

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	nEwo9zY6B8QHT/YKox2rRA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	17/09/2024 09:35:17
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/nEwo9zY6B8QHT/YKox2rRA==		



9. FOTOGRAFÍAS:



Vista en septiembre 2024 (arriba) y vista en junio 2022 (abajo)



Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	nEwo9zY6B8QHT/YKox2rRA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	17/09/2024 09:35:17
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/nEwo9zY6B8QHT/YKox2rRA==		



10. PLANO SITUACIÓN:



Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	nEwo9zY6B8QHT/YKox2rRA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	17/09/2024 09:35:17
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/nEwo9zY6B8QHT/YKox2rRA==		

