

Expediente: 3/2025

AP-423-2025
ALDV

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 24 de abril de 2025, se ha servido decretar lo siguiente:

*“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de Phoenix dactylifera con ID 1, situado en la Avda. de Jerez (AP-423-2025), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO:** Inviabile tras incidencia. Se ha procedido al apeo de un ejemplar maduro de Phoenix dactylifera, situado en Avenida Jerez, debido a la fractura del estípite, el pasado 4 de abril, durante jornada de precipitaciones intensas, continuadas en los días precedentes, y rachas de viento de más de 50km/h. La parte caída, es decir, la corona completa y un tramo del tallo, suponen una longitud de 5m de la altura total que presentaba el ejemplar en pie. El colapso se produce a nivel de un estrechamiento pronunciado de la sección perimetral del estípite a 4m de altura. El daño compromete definitivamente la viabilidad de la palmera por la pérdida irreversible de la yema apical. **ESTADO GENERAL:** Palmera madura, sin palmas secas ni cargas excesivas por poda anual de mantenimiento. **OBSERVACIONES:** El fallo se produce el pasado 4 de abril, durante jornada de eventos meteorológicos adversos, con lluvia intensa, recogándose en el día unos 30L/m2, y fuertes vientos de más de 50km/h. El defecto localizado en el punto de rotura (estrechamiento del estípite) es habitual en la especie en el ambiente urbano, y suele producirse por periodos de desvitalización o estrés durante el crecimiento de la palmera, daños mecánicos, o por la poda excesiva de palmas verdes.”.*

Lo que notifico para su conocimiento y efectos oportunos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	DtYrg8o3wt2z25opcsYQZQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	24/04/2025 13:05:35
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/DtYrg8o3wt2z25opcsYQZQ==		



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP423/25)
PARTE 1ª

ID:1
Código Apeo: AP 423/25
UBICACIÓN: Avda. Jerez
Árbol: *Phoenix dactylifera*
MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Phoenix dactylifera*, situado en Avenida Jerez, debido a la fractura del estípite, el pasado 4 de abril, durante jornada de precipitaciones intensas, continuadas en los días precedentes, y rachas de viento de más de 50km/h. La parte caída, es decir, la corona completa y un tramo del tallo, suponen una longitud de 5m de la altura total que presentaba el ejemplar en pie. El colapso se produce a nivel de un estrechamiento pronunciado de la sección perimetral del estípite a 4m de altura. El daño compromete definitivamente la viabilidad de la palmera por la pérdida irreversible de la yema apical.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 16 de abril del 2025

Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo: Pedro Torrent Chocarro

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	a6Id5DfA4kpec1kA18fRXA==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro			Firmado	22/04/2025 08:58:31
Observaciones				Página	1/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/a6Id5DfA4kpec1kA18fRXA==				



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP423/25)
PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

1. FECHA: 16/04/25
2. SITUACIÓN: Avda. Jerez DISTRITO: Palmera-Bellavista
3. ESPECIE: *Phoenix dactylifera* Nº ID: 1
4. P.C. (cm): 112 ALTURA (m): 9 ALCORQUE (m): Cuadrado individual
5. LATITUD DE ACERADO: Acerado con carril bici. Acceso a estadio y hotel. Calzada de varios carriles de circulación por sentido, con mediana ajardinada, sin franja de aparcamiento.
6. LESIONES GRAVES: Fractura del estípite a 4m de altura, desde un estrechamiento súbito y acusado de la sección perimetral (de 35cm de diámetro a 15cm de diámetro en el punto de fractura), quedando 3m de tallo y la corona completa caídos en calzada.
7. ESTADO GENERAL: Palmera madura, sin palmas secas ni cargas excesivas por poda anual de mantenimiento.
8. OBSERVACIONES: El fallo se produce el pasado 4 de abril, durante jornada de eventos meteorológicos adversos, con lluvia intensa, recogándose en el día unos 30L/m², y fuertes vientos de más de 50km/h. El defecto localizado en el punto de rotura (estrechamiento del estípite) es habitual en la especie en el ambiente urbano, y suele producirse por periodos de desvitalización o estrés durante el crecimiento de la palmera, daños mecánicos, o por la poda excesiva de palmas verdes.

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	a6Id5DfA4kpec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	22/04/2025 08:58:31	
Observaciones		Página	2/4	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/a6Id5DfA4kpec1kA18fRXA==			

9. FOTOGRAFÍAS:



Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	a6Id5DfA4kpec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	22/04/2025 08:58:31
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/a6Id5DfA4kpec1kA18fRXA==		



10. PLANO SITUACIÓN:



Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	a6Id5DfA4kpec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	22/04/2025 08:58:31
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/a6Id5DfA4kpec1kA18fRXA==		

