

Expediente: 3/2025
AP-10-2025
PMR

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 08 de enero de 2025, se ha servido decretar lo siguiente:

“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar maduro de *Brachichyton populneus*, ID 28378, situado en la Calle Relampaguito, Unidad de Gestión perteneciente al Distrito San Pablo-Santa Justa (AP-10-2025), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO: RIESGO NO TOLERABLE.** Debido a la detección de inclinación activa del árbol, con peligro de caída, con desplazamiento súbito del tronco y movimientos del terreno y grietas en el acerado, en zona de tracción radicular, factores determinantes de fallo primario del anclaje. Ante la posibilidad de colapso completo por debilidad radicular, con riesgo muy elevado de vuelco sobre acerado, se procede al apeo. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, con porte alterado desde vivero, induciendo la aparición de dos ejes codominantes. **OBSERVACIONES:** La incidencia tiene lugar durante jornada con Alerta Naranja, registrándose lluvias intensas, 15mm/h, y vientos de hasta 20km/h.”

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines
P.A.
La Adjunta a la Jefatura del Servicio

SRA. JEFA DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	zAHJP89XoxE+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Pilar Dominguez-Adame Lanuza	Firmado	08/01/2025 14:06:22
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAHJP89XoxE+QKVWm2UjuA==		



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP10/25) PARTE 1ª

ID: 28378
Código Apeo: AP10/25
UBICACIÓN: Calle Relampaguito
Árbol: *Brachichyton populneus*
MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Brachichyton populneus*, situado en la Calle Relampaguito, Unidad de Gestión perteneciente al distrito San Pablo-Santa Justa, debido a la detección de inclinación activa del árbol, con peligro de caída, con desplazamiento súbito del tronco y movimientos del terreno y grietas en el acerado, en zona de tracción radicular, factores determinantes de fallo primario del anclaje. Ante la posibilidad de colapso completo por debilidad radicular, con riesgo muy elevado de vuelco sobre acerado, se procede al apeo.


Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 21 de septiembre de 2024

La Jefa de Sección de Jardinería General y Viario

Fdo: Maribel Lupiáñez Gómez


Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	ZqFHIDAogbquNWETDyovnA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuela Isabel Lupiáñez Gomez	Firmado	03/01/2025 13:25:06	
Observaciones		Página	1/3	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ZqFHIDAogbquNWETDyovnA==			

9. FOTOGRAFÍAS:



10. PLANO SITUACIÓN:



Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
 41013 Sevilla
 Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	ZqFHIDAogbquNWETDyovnA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuela Isabel Lupiañez Gomez	Firmado	03/01/2025 13:25:06
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ZqFHIDAogbquNWETDyovnA==		

