

Expediente: 3/2025
AP-257-2025
PMR

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 07 de marzo de 2025, se ha servido decretar lo siguiente:

*“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar maduro de Citrus aurantium con ID 45845, situado en Calle La Malagueña, Unidad de Gestión perteneciente al Distrito San Pablo-Santa Justa (AP-257-2025), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO: COLAPSO DEL ÁRBOL AL COMPLETO.** Debido al vuelco del árbol completo por rotura de cuello, quedando tendido sobre parte del acerado y del parterre de escasas dimensiones donde se encuentra anclado. En el punto de rotura se puede observar un soterramiento excesivo de dicho cuello y una compactación del sustrato circundante, dando como resultado una potencial tendencia espiralizante de las raíces leñosas condicionadas en sus etapas juveniles por la excesiva persistencia en contenedor. A nivel hipogeo, han podido existir cortes potenciales de raíces leñosas, debido las obras realizadas en su entorno en febrero de 2022, de canalizaciones de servicios subterráneos, dentro del área crítica de anclaje radicular y por remodelaciones en el acerado circundante, desde donde también ha podido iniciarse la colonización y degradación microbiana de los tejidos. Presenta un porte ahilado, con cortes mal procesados (desmoches y terciados) probablemente realizados por los vecinos. Se procede al picado y retirada de restos. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, con porte altamente alterado por las continuas podas mal ejecutadas por vecinos. **OBSERVACIONES:** La incidencia tiene lugar durante jornada de alerta por lluvias torrenciales, con precipitaciones de 20mm/h intensas y vientos de 24km/h con rachas de hasta 36km/h.”.*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFA DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Ser6xxsZF37xMoLvo6fXrQ==	Firmado	10/03/2025 08:40:01
Firmado Por	Página	1/1
Observaciones		
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Ser6xxsZF37xMoLvo6fXrQ==	



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP257/25) PARTE 1ª

ID: 45845
Código Apeo: AP257/25
UBICACIÓN: Calle La Malagueña
Árbol: *Citrus aurantium*
MOTIVO DEL APEO: Colapso del árbol al completo

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Citrus aurantium*, situado en Calle La Malagueña, Unidad de Gestión perteneciente al distrito San Pablo-Santa Justa, debido al vuelco del árbol completo por rotura de cuello, quedando tendido sobre parte del acerado y del parterre de escasas dimensiones donde se encuentra anclado. En el punto de rotura se puede observar un soterramiento excesivo de dicho cuello y una compactación del sustrato circundante, dando como resultado una potencial tendencia espiralizante de las raíces leñosas condicionadas en sus etapas juveniles por la excesiva persistencia en contenedor. A nivel hipogeo, han podido existir cortes potenciales de raíces leñosas, debido las obras realizadas en su entorno en febrero de 2022, de canalizaciones de servicios subterráneos, dentro del área crítica de anclaje radicular y por remodelaciones en el acerado circundante, desde donde también ha podido iniciarse la colonización y degradación microbiana de los tejidos. Presenta un porte ahilado, con cortes mal procesados (desmoches y terciados) probablemente realizados por los vecinos. Se procede al picado y retirada de restos.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 24 de febrero de 2025

Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo: José Mario Rodríguez García

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	JDJtdgaLt6IkBEb03R9TYg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	06/03/2025 13:31:01
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/JDJtdgaLt6IkBEb03R9TYg==		



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP257/25) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Colapso del árbol al completo

1. FECHA: 22/01/2025
2. SITUACIÓN: C/ La Malagueña DISTRITO: San Pablo-Santa Justa
3. ESPECIE: *Citrus aurantium* Nº ID: 45845
4. P.C. (cm): 69 ALTURA (m): 5.5 ALCORQUE (m): Parterre de terrizo
5. LATITUD DE ACERADO: Acerado de 4m de anchura. Franja de aparcamiento en batería. Calzada de un carril de circulación para ambos sentidos.
6. LESIONES GRAVES: Vuelco del árbol completo por rotura de cuello, debido al soterramiento excesivo de dicho cuello y a la compactación del sustrato circundante, dando como resultado una potencial tendencia espiralizante de las raíces leñosas condicionadas en sus etapas juveniles por la excesiva persistencia en contenedor. A nivel hipogeo, han podido existir cortes potenciales de raíces leñosas, debido las obras realizadas en su entorno en febrero de 2022, para las canalizaciones de servicios subterráneos, dentro del área crítica de anclaje radicular, y por remodelaciones en el acerado circundante, desde donde también ha podido iniciarse la colonización y degradación microbiana de los tejidos. Presenta un porte ahilado, con cortes mal procesados (desmoches y terciados). Se procede al picado y retirada de restos.
7. ESTADO GENERAL: Árbol maduro, con porte altamente alterado por las continuas podas mal ejecutadas por vecinos.
8. OBSERVACIONES: La incidencia tiene lugar durante jornada de alerta por lluvias torrenciales, con precipitaciones de 20mm/h intensas y vientos de 24km/h con rachas de hasta 36km/h.

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
 41013 Sevilla
 Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	JDJtdgaLt6IkBEb03R9TYg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	06/03/2025 13:31:01
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/JDJtdgaLt6IkBEb03R9TYg==		



9. FOTOGRAFÍAS:



(Imagen obtenida de *Google Maps*, febrero 2022)

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	JDJtdgaLt6IkBEb03R9TYg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	06/03/2025 13:31:01
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/JDJtdgaLt6IkBEb03R9TYg==		



10. PLANO SITUACIÓN:



Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
 41013 Sevilla
 Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	JDJtdgaLt6IkBEb03R9TYg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	06/03/2025 13:31:01
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/JDJtdgaLt6IkBEb03R9TYg==		

